Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 69592

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 21289 NICOLAS JACOBUS DIEDERICKS

OT Padre: 00069592
Originador: 16700 MAYKOL SANTANA

OT fecha creacion: 11/09/2016
OT fecha/hora impresion: 11/09/2016 15:38:00

Detalles del Equipo

Equipo:	MNL31 1850 AJ JLG	Descripcion:	Man Lift
Serie:	300200354	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	864.00	Fecha/hr. Requerida:	11/09/2016 00
Tipo de OT:	Preventive Maintenance	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: MANTENIMIENTO 250 HRO:1.456
Sistema:

Grupo:
Tecnico: 16901 RENE ERODIAS

Taller: MOLINO
Capataz: NICOLAS JACOBUS DIEDERICKS

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

PREVENTIVE MAINTENANCE

Trabajo Realizado:

- CHANGE ENGINE OIL
- REPLACE FUEL FILTER
- REPLACE OIL FILTER
- ADD COOLANT
- CHECK V-BELT AND HYDRAULIC LEVEL
- CHECK FAULT CODES

Observaciones:

OPERATIONAL

HOROMETRO: 1463 HOUR

INICIO (fecha/hora) | FINAL (fecha/hora)

FIRMA

NOMBRE RENE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

Codigo
BF 7644
70001403

Descripción
Fuel Filter
Oil Filter